



Im September hat die Dachsanierung am Peißnitzhaus begonnen. Die Firma Prinzing baute das Gerüste an einem Teil der Südfassade und rund um den Turm. Besonders herausfordernd war es dabei über die Dachkante des Turms hinaus zu kommen. Das Turmdach wurde abgedeckt und defekte Schalungsbretter entfernt. Im Turm befand sich noch Taubendreck in Ecken, welche wir 2010 nicht erreichen konnten. Auch originale Schieferschindeln von der Sanierung 1933 fanden sich im Turmdach. Nach ihrer Entfernung wurde das Dach wieder verschlossen und bekam eine neue Bitumenschicht als erste Dachlage.

<https://youtu.be/4da6tH8CyOI>